

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

(Изменение №1)

Дата формирования	08.12.2023
Полное наименование учреждения	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"
Код учреждения	402Ц2327
ИНН	7806042802
КПП	780601001
Период формирования	2023
Сформировано	Учреждением - САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)" ИНН 7806042802 КПП 780601001

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга	Выборочная проверка выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2022 год государственными бюджетными учреждениями, в отношении которых Комитет по физической культуре и спорту осуществляет функции и полномочия учредителя	23.01.2023 - 23.01.2023	В ходе выборочной проверки разделов выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) нарушения в части подтверждения данных, отраженных в отчете, не выявлены.	-

<p>Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу Управление по Красногвардейскому району, Отдел надзорной деятельности и профилактики работы по Красногвардейскому району</p>	<p>Контрольное (надзорное) мероприятие в виде выездной проверки соблюдения требований пожарной безопасности здания и территории, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 39.</p>	<p>10.05.2023 - 16.05.2023</p>	<p>1. Не обеспечено ежегодное проведение испытаний системы АПС и СОУЭ до их замены в установленном порядке, при эксплуатации их сверх срока службы. 2. Не обеспечено наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем (дверь электрощитовой). 3. На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 4. Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода из лестничной клетки наружу не обеспечивают возможность ее свободного открывания изнутри без ключа. 5. На путях эвакуации (коридор 1-го этажа здания хоккей на траве) размещена мебель и спортивный инвентарь.</p>	<p>Нарушения по п.2 и п.4 устранены 24.05.2023, по п.3 и п.5 нарушения устранены 25.05.2023. В целях устранения нарушений требований пожарной безопасности по п.1 и в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 «О дооснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга» выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на оснащение системами КСОБ (система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией) в зданиях, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 39, лит. А, лит. Е, лит. Б, лит. З включено в адресный перечень дооснащения объектов системами безопасности на 2023 год, утвержденный распоряжением Комитета по информатизации и связи № 126-р от 30.06.2022 (с учетом внесенных изменений). Расходы на выполнение данных работ предусмотрены Законом Санкт-Петербурга от 29.11.2022 № 666-104 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, приложение 2 пункт 19.4.</p>
<p>Управление установление пенсий № 3 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Социального Фонда России</p>	<p>Проверка обоснованности предоставления сведений о стаже на соответствующих видах работ за 2022 год</p>	<p>27.11.2023 - 28.11.2023</p>	<p>Сведения индивидуального (персонифицированного) учета за отчетный период с 01.01.2022 по 31.12.2022 представлены обоснованно и соответствуют первичным документам.</p>	<p>-</p>